







„Alles“ abmontieren






Abmontierter Antrieb



Gekürzte Welle



M3 x 25



Sicherheits-mutter

Mutter so fest  
anziehen, dass  
der Getriebeblock  
drehbar bleibt.

Zig

Zag



